

Szczegółowy zakres prac

Nr zadania	Budynek	Typ urządzenia	Ilość szt.	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Kabacki Dukt 1	Typ WG-22.NG	19	1. Sprawdzenie sprawności działania systemu GAZEX dla każdego urządzenia. 2. Usunięcie drobnych usterek nie wymagających specjalistycznego sprzętu lub materiałów. 3. Wystawienie protokołu z kontroli systemu detekcji.	Oferta cenowa jest za kontrolę wszystkich 699 szt. urządzeń
	Kabacki Dukt 2		28		
	Kabacki Dukt 3		32		
	Kabacki Dukt 4		24		
	Kabacki Dukt 7		29		
	Kabacki Dukt 8		30		
	Kabacki Dukt 14		26		
	Na Przybzie 3		16		
	Dembego 8b		16		
	Bluszczańska 74		57		
	Bluszczańska 76		52		
	Grupy AK "Północ" 2		55		
	Grupy AK "Północ" 4		82		
	Orla 6b		14		
	Małachowskiego 4	4			
	Małachowskiego 6	12			
	Małachowskiego 12	5			
	Razem WG-22.NG		501		
	KEN 15	Typ WG-22.EG	25		
	Zaruby 11		58		
Dembego 5	53				
Małachowskiego 1	28				
RAZEM WG-22.EG		164			
Małachowskiego 10B	Typ WG-22.EG	16			
Razem WG.EG		16			
Małachowskiego 8	Typ WG-22.EN	18			
RAZEM WG-22.EN		18			
OGÓŁEM [szt.]			699		

Wadium: 500,00 zł

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Waldemar Nawara

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska